



## Чек-ліст перевірки ремонтних площадок

**Місто: Київ**

**Дата візиту: 06.09.19г.**

Було проведено перевірку об'єкту та встановлено наступне:

Питання	Так/Ні	Коментар
<b>1 § СОРТУВАННЯ</b>		
1) Чи робоче місце очищене від бруду, сміття, залишків упаковки?	Ні	Під час перевірки на робочих місцях співробітників і в цеху були розкидані залишки металу і фанери.
2) Чи зона вільна від матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих, що непотрібні в цій робочій зоні для виконання завдання на зміну?	Ні	Під час перевірки робочі місця співробітників були переповнені залишками матеріалів і комплектуючими.
3) Чи відсутні на робочому місці особисті речі (кружки, термоси, сумки, продукти харчування і т. п.)?	Ні	Крім того співробітники палили прямо на робочих місцях.
4) Чи сміття та відходи викидаються правильним чином в відповідні контейнери?	Ні	Контейнер був переповнений. Як стверджує комірник в кінці робочого дня здійснюється прибирання робочих зон співробітників і викидається сміття з контейнера.



## ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19  
р/р 26008404781700 у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харків

МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416

Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551

Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75

e-mail: [alliancesafetyltd@gmail.com](mailto:alliancesafetyltd@gmail.com)

[www.alliancesafety.com.ua](http://www.alliancesafety.com.ua)

<b>2\$ ВПОРЯДКУВАННЯ</b>		
1) Чи посортовані та позначені напівфабрикати та готова продукція таким чином, що їх можна легко ідентифікувати ?	Так	
2) Чи рохли, піддони, транспортні теліжки зберігаються в визначених місцях ?	Так	Виділено окреме місце для зберігання відремонтованої продукції і надійшла для ремонту.
<b>3\$ ЧИСТОТА</b>		
1) Чи засоби для прибирання є в наявності і відповідним чином зберігаються (тіньові дошки)?	Так	
2) Чи смітники та контейнера для відходів чисті та регулярно очищуються ?	Ні	Контейнер для збору паперу, відходів скотча і стрейч плівки - переповнений.
<b>BBS Безпека праці</b>		
1) Чи працівник одягнений в ЗІЗ (куртка, футболка, взуття, беруші, рукавиці окуляри тощо)?	Так/Ні	Форма закуплена і видана співробітникам. Але не використовується.
2) Чи позначені небезпечні зони обладнання (чорно-жовті стрічки, захисні бар'єри, автоматичні вимикачі тощо)?	Так	
3) Чи є інструкція з охорони праці на робочому місці (MSDS, наряд-допуск тощо)? Наявність відповідального за протипожежний стан.	Так/Ні	Інструкції розроблені і розміщені на спеціальному стенді. Відповідального за протипожежний стан на філії немає.
4) Чи є вогнегасник? Він справний і знаходиться в легкій досяжності ? Ящик з піском та щит?	Так/Ні	На пожежному щиті знаходиться два прострочених вогнегасника (термін заправки закінчився у березні 2019 р.). Піску немає, а доступ до щита неможливий, так як заставлений клітками для ремонту.
5) Чи електрощитки справні (замкненні двері, вільний доступ) та всі перемикачі ідентифіковані?	Так	



## ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19  
р/р 26008404781700 у ПАТ "УкрСиббанк" у м. Харків

МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416

Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551

Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75

e-mail: [alliancesafetyltd@gmail.com](mailto:alliancesafetyltd@gmail.com)

[www.alliancesafety.com.ua](http://www.alliancesafety.com.ua)

№ п/п	Контрольний показник	Пояснення щодо оцінки показника	+/-	Виявлені недоліки та Примітки
7.	<b>Час відкриття об'єкту</b>	О котрій годині відбулося відкриття об'єкту		<b>09-00</b>
		Хто з працівників здійснив відкриття (кількість працівників, Прізвище, ініціали)		<b>Офіс і рем.площадка, 2 Петров Петро Петрович та Іванов Іван Іванович</b>
8.	<b>Вхідні двері</b>	Металеві, з цілісного металевого листа з товщиною від 2х міліметрів	+	Вхід в ремонтне приміщення
		Металопластикові двері	-	
		Двері китайського виробництва	-	
		Дерев'яні двері.	+	Вхід в підсобне приміщення (кухня, роздягальня)
		Наявність ролети	-	
		Дверні ґрати.	-	
9.	<b>Тильні двері</b> (конструкцію вказати прописом з зазначенням наявності верхнього, поперечного та нижнього запору з обов'язковою фіксацією).	Двоє двостулкових воріт закриваються зі внутрішньої сторони на три (верхній, нижній, поперечний) засува з фіксацією. Одні одностулкові закриваються зі внутрішньої сторони на три (верхній, нижній, поперечний) засува з фіксацією.		
10.	<b>Дверні замки</b>	Вхід в ремонтне приміщення		Один навісний замок
		Вхід в підсобне приміщення		Один навісний замок + електрозамок
		Кількість ключів від дверних замків та працівники в яких вони знаходяться. В разі наявності запасних ключів — вказати місце їх зберігання		По одному ключу <b>Іван Іванович</b> <b>Петр Петрович</b> <b>Дмитро Дмитрович</b>
<b>Віконні ґрати</b> (товщина прута не	Зовнішні		У приміщенні замінені всі вікна - встановлені пластикові без ґрат.	
	Внутрішні			
	Міжрамні			



## ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19  
р/р 26008404781700 у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харків

МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416

Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551

Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75

e-mail: [alliancesafetyltd@gmail.com](mailto:alliancesafetyltd@gmail.com)

[www.alliancesafety.com.ua](http://www.alliancesafety.com.ua)

11.	менше 10 мм., ширина проміжків між прутами не більше 16 см.)	Закріплені шляхом монтування в капітальну основу		У приміщення токарного цеху вікна дерев'яні.
		Закріплені за допомогою дюбелів, цвяхів, шурупів, саморізів		
		Взагалі відсутні	Так	
12.	<b>Зони внутрішніх процесів</b>	Наявність огорожі, яка не дає змогу бачити ремонтне обладнання та проникнути в службову зону.	Ні	Зона не огорожена і є можливість перегляду всіх процесів через відкриті ворота.
		Зона обслуговування клієнтів відокремлена від іншого виду діяльності.	Так	Зона обслуговування клієнтів знаходиться в офісі.
13.	<b>Сигналізація</b>	Встановлена	Так	Спостереження пульта за охоронною сигналізацією і дзвінок відповідальним особам.
		В наявності інформційна табличка «Об'єкт під охороною»	Так	Три таблички на дверях і воротах приміщення ремонтної площадки і токарного цеху. Одна на дверях офісу.
		Кількість кодів доступу до сигналізації, ПІБ працівників за якими такі коди доступу закріплені		Один на офісне приміщення. По одному для співробітників рем. майданчику і токарного цеху: <b>ПІБ</b> <b>ПІБ</b>
14.	<b>Охоронна фірма, яка здійснює спостереження за ремонтною площадкою ТОВ</b>	Назва охоронної фірми, яка здійснює спостереження за відділенням		Охоронна сигналізація з виведенням на пульт ТОВ «Альянс - Безпека».
		Перевірити чи присутня охорона орендодавця на об'єкті.	Так	
		Контрольна перевірка швидкості прибуття групи швидкого реагування на об'єкт		5 хвилин з моменту тривоги (натиснення кнопки тривожної сигналізації). Час перевірки 11:27
15.	<b>Проїзд, територія, приміщення де знаходиться</b>	Встановлені вказівники, та розміщена реклама РСС.	Так	Банер на паркані при в'їзді на територію. Від КПП по маршруту руху до офісу 4-ри



## ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19  
р/р 26008404781700 у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харків

МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416

Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551

Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75

e-mail: [alliancesafetyltd@gmail.com](mailto:alliancesafetyltd@gmail.com)

[www.alliancesafety.com.ua](http://www.alliancesafety.com.ua)

	<b>ремонтна площадка.</b>		навігаційних щити.
		Присутня охорона орендодавця	Так На КПП, є шлагбаум
		Територія чиста охайна	Так
		Приміщення чисте охайне,	Так
		Працівники вдягнені охайно	Так
16.	<b>Візуальний огляд об'єкту на предмет несанкціоновано го доступу (розбиті вікна, щіли в стінах чи дверях, не зачиняються двері тощо)</b>	Так - інформація в рекомендаціях СБ.	

**В таблиці необхідно вказати всіх осіб, які працюють на ремонтній площадці**

№ п/ п	ПІБ працівника	Пройш ов навчан ня +/-	Місяць та рік прийому	Влаштований офіційно / проходить стажування / влаштований не офіційно
1.	ПІБ	-	27.04.2018	офіційно
2.	ПІБ	-	08.08.2012	офіційно
3.	ПІБ	-	11.2018	не офіційно (договір)
4.	ПІБ	-	01.02.2019	не офіційно (договір)
5.	ПІБ	-	06.08.2012	офіційно
6.	ПІБ	-	19.03.2018	не офіційно (договір)
7.	ПІБ	-	11.2018	не офіційно (договір)
8.	ПІБ	-	10.01.2019	не офіційно (договір)



## ТОВ «АЛЬЯНС-БЕЗПЕКА»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 16 а, офіс 19  
р/р 26008404781700 у ПАТ «УкрСиббанк» у м. Харків

МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 38348416

Свідоцтво ПДВ № 200153165 ІПН 383484126551

Тел.: (044) 360-65-74, (044) 360-65-75

e-mail: [alliancesafetyltd@gmail.com](mailto:alliancesafetyltd@gmail.com)

[www.alliancesafety.com.ua](http://www.alliancesafety.com.ua)

9.	ПІБ	-	20.06.2019	не офіційно (договір)
10.	ПІБ	-	11.2018	не офіційно (договір)
11.	ПІБ	-	28.08.2017	ФОП
12.	ПІБ	-	12.2018	не офіційно (договір)
13.	ПІБ	-	10.01.2017	офіційно
14.	ПІБ	-	05.05.2015	офіційно ФОП
15.	ПІБ	-	12.2018	не офіційно (договір)
16.	ПІБ	-	21.06.2019	не офіційно (договір)
17.	ПІБ	-	19.06.2019	офіційно
18.	ПІБ	-	02.2019	не офіційно (договір)
19.	ПІБ	-	02.2019	не офіційно (договір)

### Висновки, примітки та пропозиції СБ:

Об'єкт частково не відповідає вимогам нормативних документів і установлених інструкцій компанії. Виявлені зауваження доведені до відома Іванова І.І.

Пропозиція:

1. З метою недопущення проникнення на орендовану підприємством територію, розкрадання матеріальних цінностей - необхідно по забору, що межує з територією сусіднього підприємства, протягнути спіральний бар'єр безпеки типу «ЕГОЗА». Загальна протяжність паркану - 10м.